

Ce sont les petites choses qui font toute la différence. BOC vous offre une vaste gamme d'accessoires pour vos outils de base afin de faciliter vos tâches quotidiennes en plus d'accroître votre productivité.

Accessoires de soudage

- Soudage à l'arc
- Soudage au gaz

Soudage à l'arc

Modèle	Pièce	Caractéristiques
Tip Guard, pâte	11037698	<ul style="list-style-type: none"> • Protège les buses de pistolets MIG • Ininflammable, sans odeur et non toxique • Pâte, 400 g
Tip Guard, aérosol	11037717	<ul style="list-style-type: none"> • Prévient les projections et protège les buses lors du soudage • Conçue pour favoriser un environnement de travail sécuritaire • Aérosol, 410 g
Tampons lubrifiants MIG	11034014 11034015	<ul style="list-style-type: none"> • Tampons lubrifiants de remplacement pour réduire la friction des appareils dévidoirs.
Porte-électrode	11041039	<ul style="list-style-type: none"> • Conception ergonomique • Léger et facile d'utilisation • 400 Amp
Pincés de mise à la terre	11041051	<ul style="list-style-type: none"> • 300 Amp • Laiton avec shunt de cuivre flexible
	11041053	<ul style="list-style-type: none"> • 500 Amp • Laiton avec shunt de cuivre flexible
	11041048	<ul style="list-style-type: none"> • 200 Amp • Laiton avec shunt de cuivre flexible
Cosse/souder sur câble	11041120	<ul style="list-style-type: none"> • Pour câble #1-#00
	11041121	<ul style="list-style-type: none"> • Pour câble #6-#2
Brosses métalliques	11002133	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rangées acier-manche chaussure
	11135573	<ul style="list-style-type: none"> • 3 rangées acier-manche long
	11135575	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rangées acier-manche long
	11135574	<ul style="list-style-type: none"> • 3 rangées acier-manche long
	11135576	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rangées acier-manche long
	11116199	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rangées acier-manche chaussure
Marteau détartreur	11041142	<ul style="list-style-type: none"> • Manche ressort • Tige et ciseau en acier



Soudage au gaz

Modèle	Pièce	Caractéristiques
Pierres de rechange pour briquet à 3 pierres	11041117	<ul style="list-style-type: none"> Pierres de rechange
Briquet Shoot-Spark	11040479	<ul style="list-style-type: none"> Activé par une détente
Pierres de rechange pour briquet à 1 pierre	11041128	<ul style="list-style-type: none"> Le briquet à 3 pierres est un briquet de qualité pour l'industrie du soudage. Armature solide et 3 larges pierres qui rendent l'allumage facile dans toutes les conditions atmosphériques.
Briquet à 1 pierre	11041044	<ul style="list-style-type: none"> Briquet Sparl avec pierres de rechange
Briquet à 3 pierres	11037711	<ul style="list-style-type: none"> Pierres de rechange
Porte-stéatite plat	11041118	<ul style="list-style-type: none"> Acier, pommeau en aluminium
Porte-stéatite rond	11041119	<ul style="list-style-type: none"> Acier, pommeau en aluminium
Cure-buse	11041127	<ul style="list-style-type: none"> Dans un boîtier en métal, standard (petites et moyennes buses), grosseur #75-49, 12 buses

